

Edité le : 20/07/2022

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE MOUSTIERS STE MARIE

RUE DU SEIGNEUR DE LA CLUE
BP 13
04360 MOUSTIERS STE MARIE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE22-114514	
Identification échantillon :	LSE2207-26074-2	Analyse demandée par : ARS DT DE HAUTE PROVENCE
Nature:	Eau de baignade naturelle	
Point de Surveillance :	LA CADENO	Code PSV : 000002086
Localisation exacte :	LA CADENO	
Dept et commune :	04 MOUSTIERS STE MARIE	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 43,8050146000	Y : 6,2287369400
Type d'eau :	EB - EAU DE BAIGNADE	
Type de visite :	AU_BAI	Type Analyse : BAIN1
Prélèvement :	Prélevé le 18/07/2022 à 10h58	Réception au laboratoire le 18/07/2022
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DOU Julien	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs	
	Flaconnage CARSO-LSEHL	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 18/07/2022

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Nébulosité	04BAIN1*	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Mousses (détergents)	04BAIN1*	ABSENCE	-	Observation visuelle	absence		
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	04BAIN1*	ABSENCE	-	Observation visuelle	absence		
Phénol (odeur)	04BAIN1*	ABSENCE	-	Observation visuelle	absence		
Changement anormal de coloration de l'eau	04BAIN1*	CONFORME	-	Observation visuelle	conforme		
Affichage sur site	04BAIN1*	ABSENCE	-	Observation visuelle			
Fréquentation lors du prélèvement	04BAIN1*	FAIBLE	-	Observation visuelle			
Bloom algal	04BAIN1*	0 Absence	-	Observation visuelle			

.../...

Edité le : 20/07/2022

Identification échantillon : LSE2207-26074-2

Destinataire : MAIRIE MOUSTIERS STE MARIE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain							
Transparence	04BAIN1*	0.90	m	Disque Secchi (D:20 cm NB)-Méthode semi-quantitat. Méthode à la sonde	NF EN ISO 7027-2	1	
Température de l'eau	04BAIN1*	28.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		#
Température de l'air extérieur	04BAIN1*	31.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne		
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (eau de baignade) réalisé à Marseille	04BAIN1*	30	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 9308-3	1800	#
Entérocoques (eau de baignade) réalisé à Marseille	04BAIN1*	<15	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 7899-1	660	#

04BAIN1* ANALYSE (BAIN1) BAIGNADE NATURELLE (ARS04-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire
